



„TÜZMEGELOZÉS” Kft.
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17.
Tel.: 42/504-642 Fax: 42/504-644
Honlap: www.tuzmegelozes.hu ■ E-mail: tuzmegelozes3@tuzmegelozes.hu
Engedélyszám: BP/0102/705-6/2021

MUNKABIZTONSÁGI SZAKVÉLEMÉNY

HIBAFELTÁRÁS

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL



MEGBÍZÓ

Egyek Nagyközség Önkormányzata
4069 Egyek, Fő u. 3.

ELLENŐRZÉS HELYSZÍNE

Közterületi játszótér
4069 Egyek

2022.

FELMÉRŐ ADATLAP**a Játszótéri eszközök kijelölt szervezet által történő ellenőrzéséhez**

1. A játszótéri eszközök üzemeltetőjének neve, címe:

**Egyek Nagyközség Önkormányzata
4069 Egyek, Fő u. 3.**

2. A Megrendelő neve, címe:

**Egyek Nagyközség Önkormányzata
4069 Egyek, Fő u. 3.**

1.	Az ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 4069 Egyek
2.	Az ellenőrzés időpontja:	2022. június hó 23. - időjárás: napos, meleg
3.	Ellenőrzést végezte:	Gyöngy Tamás - játszótéri eszköz felülvizsgáló

Játékeszköz lista

Játsz. eszköz sorszáma	Játszótéri eszköz megnevezése, elhelyezése	Játszótéri eszköz típusa, gyártója	Cikkszáma, azonosító megjelölése
8/01.	Torony dupla csúszdával	csúszda játékeszköz	01.
8/02.	Félgömb fém mászóka	általános játékeszköz	02.
8/03.	Kétállásos fém hintaállvány	hinta játékeszköz	03.
8/04.	Homokozó	általános játékeszköz	04.
8/05.	Rugós játék katica	billenő játékeszköz	05.
8/06.	Kétüléses rugós mérleghinta	billenő játékeszköz	06.

A szakvélemény elkészítéséhez, hibafeltáráshoz használt szabványok, előírások tételes felsorolása.

A hibafeltárás során alkalmazott jogszabályok, az alábbi szabványok valamint a szabványoknak a mindenkor hatályban lévő és az MSZT által a hivatalos Közlönyben közzétett módosításai

MSZ EN 1176-1:2018 Játszótéri eszközök és talajok.

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek.

MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 Játszótéri eszközök és talajok.

2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei.

MSZ EN 1176-3:2018 Játszótéri eszközök és talajok.

3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei.

MSZ EN 1176-6: 2017+AC:2019 Játszótéri eszközök és talajok.

6. rész: A billenő eszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei.

MSZ EN 1176-7:2020 Játszótéri eszközök és talajok.

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató.

MSZ EN 1177:2017+AC:2019 Ütéscsillapító játszótéri talajok.

A kritikus esési magasság meghatározása szabvánnyal együtt kell alkalmazni.

1. Torony dupla csúszdával



Nem megfelelőségek:



A játékeszközön lévő tűzoltórúd és betonperem közötti távolság kevés, 140 cm, kibővítése szükséges legalább 150-190 cm-re.

JAVASOLJUK A SZERKEZET JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT!

Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő

2. Félgömb fém mászóka



Nem megfelelőségek:

A mászóka körül az ütés csillapító talaj kevés, betömörödött. időközönkénti lazítása és terítése szükséges, az összetömörödés ellen, 30 cm mélységű laza ütés csillapító talaj szükséges.



A játékeszköz körül kiálló betonperem található, műanyag csőben, feltöltése szükséges, mert így botlás és balesetveszélyes.



A szerkezet festése javasolt.

JAVASOLJUK A SZERKEZET JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT, CSISZOLÁSÁT, FESTÉSÉT!

Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő

3. Kétállásos fém hintaállvány



Nem megfelelőségek:

A hinta előre-hátra irányában, nincs megfelelő méretű, és minőségű, ütőcsillapító talaj, be van tömörödve, lazítása szükséges.



A hintalánc berozdásodott, cseréje javasolt.



A szerkezeten lévő hintaülőkék magasra vannak szerelve, bébiülőke: 85 cm, lapülőke: 70 cm.

JAVASOLJUK A SZERKEZET JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT, A MEGFELELŐ ÜTŐCSILLAPÍTÓ TALAJ KIALAKÍTÁSÁT!

Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő

4. Homokozó**Nem megfelelőségek:**

A vizsgálat időpontjában a homokozóban nincs homok, gyomos. Takarítása, feltöltése javasolt.

JAVASOLJUK A SZERKEZET KARBANTARTÁSÁT, MEGFELELŐ HOMOKKAL VALÓ FELTÖLTÉSÉT!

Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő

5. Rugós játék katica**Nem megfelelőségek:**

A játékeszköz alatt/körül kiálló beton, balesetveszélyes.



A játékeszköz és betonperem között kevés a távolság, 140 cm.

JAVASOLJUK A SZERKEZET JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT!

Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő

6. Kétüléses rugós mérleghinta

Nem megfelelőségek:



A játékeszköz és betonperem között kevés a távolság, 110 cm.



A játékeszköz és a homokozó között kevés a távolság, 190 cm.



Kopott részek festése javasolt.

JAVASOLJUK A SZERKEZET JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT, CSISZOLÁSÁT, FESTÉSÉT!

Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő

Észrevétel:

1. Javasolt valamennyi fa játszótéri eszköz újra festése, karbantartása, javítása.
2. Minden játszótéri eszköznek rendelkezni kell a játszótéri eszközökre vonatkozó valamennyi dokumentumával – ellenőrzési jegyzőkönyvek, tanúsítások, bejelentések stb.
3. A hibafeltárás szakvéleménye nem helyettesíti a Kijelölt Szervezet általi időszakos ellenőrzés elvégzését.

Összegzés:

- Javasoljuk a játékeszközök, festését, karbantartását, javítását, a megfelelő ütés csillapító talaj kialakítását.

Nyíregyháza, 2022. július 18.

"TÜZMEGELŐZÉS"
Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi,
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 17.
Adószám: 13829065-2-15

Gyöngy Tamás
ügyvezető igazgató
Tűzmegeelőzés Kft