



„TŰZMEGEELŐZÉS” Kft.  
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17.  
Tel.: 42/504-642 Fax: 42/504-644

Honlap: [www.tuzmegelozes.hu](http://www.tuzmegelozes.hu) ■ E-mail: [tuzmegelozes3@tuzmegelozes.hu](mailto:tuzmegelozes3@tuzmegelozes.hu)

Engedélyszám: BP/0102/705-6/2021

# MUNKABIZTONSÁGI SZAKVÉLEMÉNY

## HIBAFELTÁRÁS

### JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL



*MEGBÍZÓ*

Egyek Nagyközség Önkormányzata  
4069 Egyek, Fő u. 3.

*ELLENŐRZÉS HELYSZÍNE*

Közterületi játszótér  
4069 Egyek

**2022.**

## FELMÉRŐ ADATLAP

### a Játszótéri eszközök kijelölt szervezet által történő ellenőrzéséhez

1. A játszótéri eszközök üzemeltetőjének neve, címe:

**Egyek Nagyközség Önkormányzata**  
**4069 Egyek, Fő u. 3.**

2. A Megrendelő neve, címe:

**Egyek Nagyközség Önkormányzata**  
**4069 Egyek, Fő u. 3.**

1.	<b>Az ellenőrzés helyszíne:</b>	Közterületi játszótér 4069 Egyek
2.	<b>Az ellenőrzés időpontja:</b>	2022. június hó 23. - időjárás: napos, meleg
3.	<b>Ellenőrzést végezte:</b>	Gyöngy Tamás - játszótéri eszköz felülvizsgáló

#### Játékeszköz lista

Játsz. eszköz sorszáma	Játszótéri eszköz megnevezése, elhelyezése	Játszótéri eszköz típusa, gyártója	Cikkszám, azonosító megjelölése
8/01.	Kétállásos hintaállvány laphintával I.	hinta játékeszköz	01.
8/02.	Kétállásos hintaállvány laphintával II.	hinta játékeszköz	02.
8/03.	Kistorony csúszdával	csúszda játékeszköz	03.
8/04.	Kistorony csúszdával, ferde mászókéval	csúszda játékeszköz	04.
8/05.	Mérleghinta	billenő játékeszköz	05.
8/06.	Homokozó	általános játékeszköz	06.

A szakvélemény elkészítéséhez, hibafeltáráshoz használt szabványok, előírások tételes felsorolása.

A hibafeltárás során alkalmazott jogszabályok, az alábbi szabványok valamint a szabványoknak a mindenkor hatályban lévő és az MSZT által a hivatalos Közlönyben közzétett módosításai

**MSZ EN 1176-1:2018** Játszótéri eszközök és talajok.

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek.

**MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020** Játszótéri eszközök és talajok.

2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei.

**MSZ EN 1176-3:2018** Játszótéri eszközök és talajok.

3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei.

**MSZ EN 1176-6: 2017+AC:2019** Játszótéri eszközök és talajok.

6. rész: A billenő eszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei.

**MSZ EN 1176-7:2020** Játszótéri eszközök és talajok.

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató.

**MSZ EN 1177:2017+AC:2019** Ütéscsillapító játszótéri talajok.

A kritikus esési magasság meghatározása szabvánnyal együtt kell alkalmazni.



### 1. Kétállásos hintaállvány laphintával I.



#### Nem megfelelőségek:

A játékeszköz körül kevés, betömörödött az ütéscsillapító talaj.

Az ütéscsillapító talaj időközönkénti lazítása és terítése szükséges, az összetömörödés ellen, 30 cm mélységű laza ütéscsillapító talaj szükséges.



A szerkezet nagymértékben korhadt, repedt, előregedett.



A játékeszköz telepítőlábainál kiálló betonperem, balesetveszélyes.



A szerkezeten lévő hinta, nem tanúsított szabvány hinta, felfüggesztés nem megfelelő. A hintalánc rozsdásodott.

**JAVASOLJUK A SZERKEZET NAGYMÉRTÉKŰ JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT, MEGFELELŐ ÜTÉSCSILLAPÍTÓ TALAJ KIALAKÍTÁSÁT !**

**Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő**

## 2. Kétállásos hintaállvány laphintával II.



A játékeszköz körül kevés, betömörödött az ütésCsillapító talaj.  
Az ütésCsillapító talaj időközönkénti lazítása és terítése szükséges, az összetömörödés ellen, 30 cm mélységű laza ütésCsillapító talaj szükséges.



A szerkezet nagymértékben korhadt, repedt, előregedett.



A játékeszköz telepítőlába kitört



A szerkezeten lévő hinta, nem tanúsított szabvány hinta, felfüggesztés nem megfelelő.

A hintalánc rozsdásodott.

A hintalap leszakadt

**JAVASOLJUK A SZERKEZET BONTÁSÁT!**

**Értékelés: Nem megfelelő**



**3. Kistorony csúszdával**

**Nem megfelelőségek:**

Kevés, betömörödött ütéscsillapító.

Az ütéscsillapító talaj időközönkénti lazítása és terítése szükséges, az összetömörödés ellen, 30 cm mélységű laza ütéscsillapító talaj szükséges.



A fa szerkezet nagymértékben inog-mozog, korhadt, előregedett. Balesetveszélyes!



Fa visszalombozása javasolt.

**JAVASOLJUK A SZERKEZET NAGYMÉRTÉKŰ JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VAGY BONTÁSÁT!**

**Értékelés: Nem megfelelő**

## 4. Kistorony csúszdával, ferde mászókával



## Nem megfelelőségek:

Kevés, betömörödött ütéscsillapító.

Az ütéscsillapító talaj időközönkénti lazítása és terítése szükséges, az összetömörödés ellen, 30 cm mélységű laza ütéscsillapító talaj szükséges.



A fa szerkezet nagymértékben korhadt, repedt, előregedett. Balesetveszélyes!



A szerkezeten lévő lépcsőről hiányoznak a lépcsőfokok, korlát törött



A ferde mászóka része, törött, hiányos.



A mászókötel előregedett, kilátszik a drót, balesetveszélyes.





Törött/hiányos csavarvégzáró kupakok.

**JAVASOLJUK A SZERKEZET NAGYMÉRTÉKŰ JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VAGY BONTÁSÁT!**

**Értékelés: Nem megfelelő**

#### 5. Mérleghinta



**Nem megfelelőségek:**

A szerkezeten lévő rések repedések csiszolása, festése javasolt.



Gumi ütőcsillapító átalakítása javasolt.



Hiányos csavarvégzáró kupakok pótlása javasolt.

**JAVASOLJUK A SZERKEZET JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT, CSISZOLÁSÁST, FESTÉSÉT!**

**Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő**

#### **6. Homokozó**



**Nem megfelelőségek:**

A homokozó körüli betonperem a talajszinttől 5-8 cm közöttiek, fel kell tölteni..

**JAVASOLJUK A SZERKEZET JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT!**

**Értékelés: Jelenlegi állapotában Nem megfelelő**



## Észrevétel:

1. Javasolt valamennyi fa játszótéri eszköz újra festése, karbantartása, javítása.
2. Minden játszótéri eszköznek rendelkezni kell a játszótéri eszközökre vonatkozó valamennyi dokumentumával – ellenőrzési jegyzőkönyvek, tanúsítások, bejelentések stb.
3. A hibafeltárás szakvéleménye nem helyettesíti a Kijelölt Szervezet általi időszakos ellenőrzés elvégzését.

### Összegzés:

- Javasoljuk a játékeszközök, festését, karbantartását, javítását, a megfelelő ütéscsillapító talaj kialakítását.

Nyíregyháza, 2022. július 18.

"TÜZMEGELŐZÉS"  
Tűz-, Munka- és Környezetvédelmi,  
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4400 Nyíregyháza, Kísérő u. 17.  
Adószám: 13829065-2-15



Gyöngy Tamás  
ügyvezető igazgató  
Tűzmegeelőzés Kft